



Katholische Kirche Pleiv/ Vella (Lumnezia)  
Fotos der Orgelrevision 2014 durch Orgelbau Späth AG (Rüti ZH)



Gesamtansicht der revidierten Orgel mit Gehäuse von 1985



Zustand Schwellwerk: linkes Gehäuse mit Pedal 8' und 4' im Prospekt, respektive auf Zusatzlade dahinter, welche total im Weg für den Durchgang steht. Dieses Lädchen wurde nun zum Prospekt hin versetzt. Zudem wurde ein Standbrett eingebaut und 3 Jalousien ausbaubar eingerichtet. Dies erleichtert nun den Stimmunterhalt wesentlich.



Trompete 8' HW, während der Umintonation, bevor durch den Einbau der Mixtur der Zugang noch enger wird! – und vollständig eingebaut!



Blick ins Pfeifenwerk des Hauptwerks (I.Manual)



Situation im Unterbau links: Liegende Holzpfefenpfeifen über dem Regulator.  
Nach der Revision, resp. Restaurierung der Holzpfefen funktionieren diese wieder perfekt. (Transmission Gedecktbass 16')



Ansicht auf neuen Stossfänger im SW



Spieltischansicht mit neuer Notenpultleuchte. Aus Sicherheitsgründen wurde der alte Handwärmer an eine mit dem Motorschalter verbundene Steckdose ansteckbar eingerichtet. Dadurch soll verhindert werden, dass er vergessen wird.